

贵州省市场监管局2022年流通领域陶瓷砖产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	精品艺术仿古砖	遵义行远陶瓷有限责任公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道梳池社区堰上组	/	佛山市足下陶瓷有限公司	佛山市禅城区南庄镇堤田前峰大湾度工业区7号之二	600mm×600mm	2022.10.20	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	未发现不合格			
2	仿古砖	遵义名度建材有限公司	贵州省遵义市播州区鸭溪镇雷泉社区(遵义亚溪陶瓷科技有限责任公司厂区内)	/	欧华陶瓷(集团)有限责任公司	和平经济开发区	800×800×10.2±0.5	YP89016-0/0/2022/1/1/2	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	未发现不合格			
3	超平釉内墙砖	贵州永福力行建材有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关乡贵阳威尔豪斯家居体验中心3栋1层3号	金管家	佛山市金风陶瓷有限公司	广东省佛山市南庄华夏陶瓷城恒发楼	300×600×9.8(mm)	20191002	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	未发现不合格			
4	兰博华菲仿古砖	贵州时运亨通建材有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关乡改毛村(贵阳威尔豪斯物资有限公司3栋1层6号)	兰博华菲	晋江市高星陶瓷建材有限公司	黄井工业区	300mm×600mm	进货日期:2022.7.28	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	未发现不合格			
5	干压有釉(GL)陶质砖	贵州虹琪建材有限公司	贵州省贵阳市南明区嘉润路269号贵州商储建材电商物流众创园B6-5-6#油榨社区1	博瓷	夹江县广乐陶瓷有限公司	夹江县新场镇红旗村2社	300mm×600mm 2B6085	2021年5月22	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	未发现不合格			
6	微晶镜面砖	贵州虹琪建材有限公司	贵州省贵阳市南明区嘉润路269号贵州商储建材电商物流众创园B6-5-6#油榨社区1	/	佛山市品殿陶瓷有限公司	中国昌明经济开发区	300×600(mm) 85062P	/	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	未发现不合格			
7	青花石外墙砖	威宁县志建瓷砖经营部	威宁县五里岗街道五里岗工业园区招商物流园	/	丹棱县金星陶瓷有限公司	福建外墙朱沟生产基地	10cm×30cm(99mm×299mm×7.4mm)	/	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	不合格	平均值:5.5;单个值:5.0 5.9 5.8 5.2 5.7 5.1 5.8 5.9 5.4 5.4	平均值>10;单个值:>9	
8	贝立格陶瓷	清镇市英迈尔陶瓷有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫工业园规划区内	/	佛山市金铂爵仕陶瓷有限公司	佛山市南海区西樵镇民乐儒林工业区15号	300×600(mm)	2022/06/27	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	未发现不合格			

9	驰强陶瓷	清镇市英迈尔陶瓷有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫工业园规划区内	/	佛山市金铂爵仕陶瓷有限公司	佛山市南海区西樵镇民乐儒林工业区15号	300×600 (mm)	20220608	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	未发现不合格			
10	陶质釉面砖(GL)	贵州省清镇市绿洲陶瓷有限公司	贵州省贵阳市清镇市巢凤街道办事处平原哨村平原哨组241号	/	佛山欧思陶瓷有限公司	佛山市禅城区向荣街6号首层118号	300×600×10mm	220225	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	未发现不合格			
11	干压陶瓷砖B1b类	贵州省华兴瓷业有限公司	贵州省贵阳市修文县久长镇兴隆村二组76号	/	佛山市兴博翔陶瓷有限公司	佛山市禅城区金澜北路3号B座首层之3号	800mm×800mm	2022.8.18	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	未发现不合格			
12	干压陶瓷砖B1b类	贵州省华兴瓷业有限公司	贵州省贵阳市修文县久长镇兴隆村二组76号	/	佛山市米兰诺陶瓷有限公司	佛山市禅城区玉带大厦清晖阁602房	400mm×800mm	2022.8.17	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	未发现不合格			
13	通体配套地砖	江口县朝辉建材店	贵州省铜仁市江口县双江镇商业街	/	佛山瑞州陶瓷有限公司	佛山市禅城区祖庙街道朝东村大塘涌47号丰收街青创社区项目1座1楼	400mm×400mm,10片/箱	2022.04.17	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	未发现不合格			
14	通体配套地砖	江口县小毛瓷砖批发店	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处小魔王安置区	/	晋江金瑞陶瓷有限公司	晋江市磁灶镇石埕路16号	300mm×300mm×8.6mm,14片/箱	20210523	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	未发现不合格			
15	现代·通体大理石(陶瓷砖)	江口县姚氏全瓷彩瓦销售中心	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处七里冲加油站对面	巴达+图形商标	遵义行远陶瓷有限责任公司	南部新区八里工业园	(600×600×9.5±0.3)mm,4片/箱	2021.12.15	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	不合格	平均值:6.6;单个值:7.4 7.0 5.7 6.1 7.0	平均值:0.5<E≤3;单个值:≤3.3	
16	特地·负离子瓷砖	兴义市名典瓷砖经营部	兴义市桔山办大商汇B2-3-1A-01号	/	广东特地陶瓷有限公司	广东省佛山市三水区乐平镇范湖工业区	3片/件 800mm×800mm	/	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	未发现不合格			
17	特地·负离子瓷砖	兴义市名典瓷砖经营部	兴义市桔山办大商汇B2-3-1A-01号	/	广东特地陶瓷有限公司	广东省佛山市三水区乐平镇范湖工业区	9片/件 (300×600)mm	/	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	未发现不合格			
18	3D数码喷墨砖	贵州省砖多多建材有限公司	贵州省黔东南州凯里市洗马河街道华亿大西部国际商贸城C区13栋1-9号	文字+图形商标	广东金牌陶瓷有限公司	佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地”南区135	300mm×300mm×9.8mm,15片/件	18H29	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	未发现不合格			

19	通体中板（陶 瓷砖）	凯里市将军 陶瓷销售部	凯里市环城西路 127号建材大市场 4号楼B栋1层12- 13号	文字+图 形商标	肇庆市将军陶 瓷有限公司	肇庆市高要区 白土镇宋隆工 业园	(400×800×7.3)mm,7片/件	20220605	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质 量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂 模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉 砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装 修材料中天然放射性	未发现 不合格			
20	釉面砖	凯里市凯峰 宏信居美建 材经营部	贵州省黔东南苗 族侗族自治州凯 里市环城西路建 材大市场4号楼A 栋10号	文字+图 形商标	广东宏宇陶瓷 砖有限公司	广东省清远是 清城区源潭镇 陶瓷城二期开 发区	300mm×300mm ×9.5mm,11片/件	20180701	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质 量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂 模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉 砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装 修材料中天然放射性	未发现 不合格			
21	高档配套地砖	贵安新区红 枫瓷业有限 公司	贵州省贵安新区 红枫湖镇中八农 场红枫工业区	/	佛山市鸿华陶 瓷有限公司	佛山市禅城区 市东下路33号 第四层415室 (住所申报)	400mm×400mm	2022年8月14 日	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质 量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂 模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉 砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装 修材料中天然放射性	未发现 不合格			
22	通体防滑地砖	大方县宏阳 建材经营部	贵州省毕节市大 方县九驿街道德 胜商贸城内19栋1 层37-54号门面	图形商标 +宏基	广东百强陶瓷 有限公司	广东省恩平市 沙湖镇蒲桥工 业区	400×400(mm)	2022.5.9	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质 量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂 模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉 砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装 修材料中天然放射性	未发现 不合格			
23	干压陶瓷砖 细炻砖	黔南州荣达 创兴贸易有 限公司	贵州省都匀市开 发区毛尖大道81 号金恒星城市综 合体一期C1栋1层 68、69号	/	佛山市古兰尼 陶瓷有限公司	/	7.5×400×800 (mm)±0.2mm	2022/6/7	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质 量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂 模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉 砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装 修材料中天然放射性	未发现 不合格			
24	通体石代（陶 瓷砖）	都匀市尚豪 建材店	贵州省黔南州都 匀市沙包堡办事 处毛尖大道81号 金恒星建材城1栋 68、69号商铺	/	广东宏盛陶瓷 有限公司	恩平市沙湖镇 蒲桥工业区33 号	800mm×800mm ×10.5mm	2021/08/20	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质 量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂 模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉 砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装 修材料中天然放射性	未发现 不合格			
25	干压陶瓷砖	钟山区水月 鑫瓷砖批发 部	贵州省六盘水市 钟山区九洞桥源 禧国际机电城负 一楼	金舵	佛山市金舵陶 瓷有限公司	佛山市禅城区 南庄镇龙津乡 穗丰工业区	300mm×300mm ×10mm	2018-06-21	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质 量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂 模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉 砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装 修材料中天然放射性	未发现 不合格			

26	普辉喷墨砖	金沙县伟兴陶瓷经营部	金沙县五龙街道古楼社区A栋一楼门面	/	夹江县金石建陶厂	夹江县马村镇王埝村	95×295×7.2 (mm)	3321	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	不合格	长度: +1.02 +1.25+1.49 +1.02+1.02 +1.22 +1.19+1.08+1.25 +1.39; +3.0 +3.7 +4.4 +3.0 +3.0 +3.6 +3.5 +3.2 +3.7 +4.1; 宽度: +5.2 +5.3 +5.2 +4.7 +5.1 +5.3 +4.9 +5.2 +5.2 +5.1; +4.9 +5.0 +4.9 +4.5 +4.8 +5.0 +4.7 +4.9 +4.9	长度、宽度: -0.6 ~ +0.6; -2.0 ~ +2.0;	
27	8D喷墨陶瓷	兴仁市谢永松陶瓷经营部	兴仁市城南街道办事处城南社区渝州建材城	/	晋江市森景陶瓷有限公司	佛山市南庄大道诺华龙A区3号	300×300×8 (mm) 17片/件	2021.7.17	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	不合格	800	≥1000	
28	完全不透水高档内墙砖	贵州文诺建材有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖水京村黄龙湖路124号	/	佛山市伊力泰陶瓷有限公司	佛山市禅城区石湾镇	300×600×9.0 (mm)	0614	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	未发现不合格			
29	干压陶瓷砖釉瓷砖	长顺县安基陶瓷店	贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处城南新区伴山名都一期2号楼1层16、17、18号	莲邦	晋江新莲邦陶瓷有限公司	晋江市磁灶镇张林村中区湖里新村路50号	61×242×7.2 (mm)	210925	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	未发现不合格			
30	有釉瓷砖	关岭久盛瓷砖批发部	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县龙潭办华兴修理厂隔壁	/	清镇市英迈尔陶瓷有限公司	贵阳市清镇市红枫工业园	300×600 (mm)	2022/06/21	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	未发现不合格			
31	陶质釉面砖(GL)	紫云苗族布依族自治县张氏闽鑫陶瓷店	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇关阳大地凉水井	/	佛山市欧思陶陶瓷有限公司	佛山市禅城区向荣街6号首层118号	300×600 (mm) 68979A	220726	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	未发现不合格			
32	全瓷配套地砖	盘州市恒辉建材经营部	贵州省六盘水市盘州市翰林街道翠屏社区一组	/	夹江县长荣新型材料有限公司	夹江县三洞镇汪家村	9.0×300×300 (mm) 11片/件	/	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装修材料中天然放射性	未发现不合格			

33	微晶·大理石 瓷砖	黔西县新洁 建材经营部	贵州省毕节市黔 西县杜鹃街道办 事处金凤社区	/	晋江九品陶瓷 有限公司	晋江市磁灶工 业区	100×200 (mm)	/	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质 量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂 模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉 砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装 修材料中天然放射性	未发现 不合格			
34	陶质釉面砖 (GL)	六枝特区妙 阳陶瓷经营 部	贵州省六盘水市 六枝特区平寨镇 金鑫建材城商贸 城	/	广东佛山欧思 陶瓷有限公司	佛山市禅城区 向荣街6号首层 118号	300×600 (mm)	2022.4.12	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质 量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂 模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉 砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装 修材料中天然放射性	未发现 不合格			
35	晶理石(瓷 砖)	道真仡佬族 苗族自治县 旺铺家居装 饰材料店	道真自治县玉溪 镇尹珍大道(312 栋)	/	重庆市东鹏智 能家居有限公 司(DB)	重庆市永川区 三教镇(重庆 永川园区三教 工业园内)	10.5×800×800 (mm) CFG802362	20211227	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质 量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂 模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉 砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装 修材料中天然放射性	未发现 不合格			
36	晶理石(瓷 砖)	道真仡佬族 苗族自治县 旺铺家居装 饰材料店	道真自治县玉溪 镇尹珍大道(312 栋)	/	重庆市东鹏智 能家居有限公 司	重庆市永川区 三教镇(重庆 永川园区三教 工业园内)	800×800×10 (mm) FG809125	20220608	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质 量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂 模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉 砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装 修材料中天然放射性	未发现 不合格			
37	领界陶瓷(瓷 砖)	正安县砖多 多建材销售 店	正安县凤仪街道 山峰社区140号门 面	/	四川省珠峰瓷 业有限责任公 司	夹江县高陶工 业园区	中板 (400×800×7.3 mm)±0.3mm	2021.05.07	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质 量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂 模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉 砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装 修材料中天然放射性	未发现 不合格			
38	全瓷现代仿古 砖(瓷砖)	正安县砖多 多建材销售 店	正安县凤仪街道 山峰社区140号门 面	蜗房宫	佛山市陋室陶 瓷有限公司	佛山市禅城区 石湾镇和平路 12号	600×600×9.5± 0.5 (mm)	2022.02.24	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质 量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂 模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉 砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装 修材料中天然放射性	未发现 不合格			
39	印象名瓷数码 釉镜面砖	贵州皇冠陶 瓷科技有限 公司	贵州省黔南布依 族苗族自治州贵 定县昌明经济开 发区闽商产业园 公租房3栋3楼	/	佛山市品殿陶 瓷有限公司	/	300×600 (mm)	2022.7.13	边长、长度、宽度、厚度、吸水率(质 量分数)(%)、破坏强度(N)、断裂 模数(MPa)、有釉砖抗釉裂性、有釉 砖耐污染性、抗化学腐蚀性、装饰装 修材料中天然放射性	未发现 不合格			